Jala sidumisjoonis 1 : 3

- jalad toestatud metallvundamendiga, kruvitud prussile alt 4 kruviga
- jalg seotud raamiga puitseotisega ja 2 kruviga







Rajatise asukoht plaanil 1 : 500

Jala sõlm 1:2



- vundament kausina prussi ümber, et pruss ei puutuks maad ja ei mädaneks
- vundament lihtne, kuid läheb sügavale, peaks vältima ka nõlvaerosiooni

45x145 mm, 45° nurk



45x195 mm, 45° nurk



- Kõigil prussidel sama viimistlus



3D vaade

Projekteerija: Eveliis Usar	TÄTAR TÜKIKE MIDAGI HEAD
Projektijuhid: Anna Maria Järvsalu Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7 Edgar Kaare TAJURUUM MAASTIKUARHITEKTUUR Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8	Lossi tn 21, Viljandi, Viljandi maakond **Nõlvamäng detailid**
Kuupäev: 04.06.2024 | Töö nr: 052020241	Joonise nr: MA-7-02 | Mõõtkava 1 : 3